

# Escola Ademar Correa

- Rua General Flores da Cunha nº 116
- Bairro Vila Santa Tereza
- CEP 96201-390

Cláudia Figueiredo Antunes Louzada	3233-1846
------------------------------------	-----------

## **Metodologia:**

Diretrizes utilizadas para levantamento de dados e definição dos problemas:

Para que seja elaborado um trabalho de vistoria e laudo de patologias prediais, deve-se caracterizar e definir o que é considerado um elemento patológico e o porquê da seleção dessa patologia a fim de mapear e estabelecer um plano de reforma para estas patologias encontradas, garantindo a segurança, o uso e a qualidade das atividades desenvolvidas nos limites da edificação.

## **Qualidade da edificação:**

Entende-se por qualidade da edificação àquela obra que atende seus objetivos para os quais foi concebida.

Esse relatório destina-se ao esclarecimento através da definição exata das patologias e os locais exatos a serem considerados e corrigidos garantindo a integridade da edificação

## **Métodos utilizados para levantamento:**

- Vistoria “in loco” das patologias;
- Conhecimento das necessidades físicas dos servidores/usuários;
- Medição dos problemas encontrados;
- Sugestões para soluções imediatas aos problemas;

## **Problemas encontrados:**

- Quando chove, entra água no corredor no segundo andar, na sala de matemática com piso danificado pela água, sala do primeiro ano entra água pelo lado da rua (rufo);
- Quando Chove, entra água pelas luminárias da sala de matemática ;
  - Entra muita água na escada antiga,
  - As luminárias do corredor do térreo não funcionam;
  - Condutores das calhas foram roubados.

Telhado composto de telhas 6mm quebradas.