


DETALHE - 01 VISTA LATERAL
COBERTURA EM POLICARBONATO TRANSLÚCIDO



ESCALA: 1/25

LEGENDA

SERVIÇOS DE REMOÇÃO A EXECUTAR:

Fachada:

- Remoção de pintura externa - em andaime elevado;

Recepção:

- Remoção das esquadrias frontal (5,40x2,10m) e fundos (2,40x2,10m);
- Remoção do trilho das esquadrias;

Cozinha:

- Remoção da porta 0,70x2,10m;
- Remoção do rodaforno (c/ reaproveitamento);
- Remoção da instalação elétrica aparente;
- Remoção dos azulejos;

Enfermagem:

- Remoção do rodaforno (c/ reaproveitamento);
- Remoção de instalação elétrica aparente;
- Remoção de campainha;
- Remoção dos azulejos;

Sala lareira:

- Remoção dos rodapés;
- Remoção do piso em tábuas corridas;

Sala Reunião:

- Remoção do rodapé;
- Remoção do rodaforno (c/ reaproveitamento);
- Remoção da pintura;

Poço de luz:

- Remoção da cobertura em telha acrílica;
- Remoção da pintura;
- Retirada de revestimento antigo em reboco (mureta interna e externa);
- Retirada cuidadosa das prateleiras (c/ reaproveitamento);
- Desobstrução do ralo sifonado e remoção provisória do tubo de descida pluvial;

Lavabo:

- Remoção da pintura e remoção superficial do reboco;

Sanitário (Pacientes) na área de convivência:

- Remoção dos equipamentos sanitários (c/ reaproveitamento do vaso e lavatório);
- Remoção dos acessórios, registros e torneira;
- Remoção do piso cerâmico;
- Remoção das esquadrias e remoção de telhas em fibrocimento quebradas;

Floreira em frente ao sanitário da área de convivência:

- Remoção do meio-fio (c/ reaproveitamento parcial);

Piso do pátio:

- Remoção do piso do pátio (c/ reaproveitamento parcial);

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO A EXECUTAR:

Fachada:

- Pintura c/ selador e tinta acrílica (2 cores conforme existente) na fachada frontal;
- Instalação de cobertura em policarbonato, fixado com estrutura metálica;

Recepção:

- Instalação de esquadrias novas;
- Arremate nas paredes com massa corrida, selador e pintura;
- Fornecimento e inst. esquadrias;

Cozinha:

- Fechamento em alvenaria do vão da porta (chapisco, emboço);
- Remoção dos equipamentos sanitários (c/ reaproveitamento das peças);
- Fechamento em alvenaria do vão da porta;
- Fechamento de pontos hidráulicos com plugs de PVC;
- Revestimento cerâmico para paredes (vão em alvenaria);
- Selador e pintura acrílica em paredes;
- Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,90x2,10m) venezianada;
- Fornec. e instalação de telha em fibrocimento na cobertura;

Enfermagem:

- Impermeabilização de paredes com argamassa e pintura latéx acrílica;
- Limpeza e polimento de aparelhos sanitários;
- Limpeza de piso cerâmico;

Sala lareira:

- Execução de rampa em concreto i= 8,33%;
- Regularização do contrapiso e colocação do piso cerâmico;
- Colocação de rodapé cerâmico;
- Fornecimento e instalação de divisória leve c/ porta dimensão 0,90x2,10m;

Sala Reunião:

- Impermeabilização de paredes e aplicação de textura acrílica;
- Fornecimento e instalação de rodapé cerâmico embutido;
- Recolocação do rodaforno (pintar rodaforno antes de instalar);

Poço de luz:

- Impermeabilização, chapisco, emboço e revestimento cerâmico da mureta interna;
- Tratamento da fissura com bicomponente flexível;
- Pintura geral do poço de luz (interno) e pintura externa da mureta;
- Recolocação das prateleiras;
- Fornec. e instalação de cobertura em policarbonato;

Lavabo:

- Impermeabilização de paredes com argamassa e pintura latéx acrílica;
- Limpeza e polimento de aparelhos sanitários;
- Limpeza de piso cerâmico;

Sanitário (Pacientes) na área de convivência:

- Recolocação dos equipamentos sanitários (vaso e lavatório);
- Regularização do piso cerâmico c/ reposição das peças;
- Fechamento em alvenaria do vão da porta;
- Fechamento de pontos hidráulicos com plugs de PVC;
- Revestimento cerâmico para paredes (vão em alvenaria);
- Selador e pintura acrílica em paredes;
- Fornecimento e instalação de porta de alumínio (0,90x2,10m) venezianada;
- Fornec. e instalação de telha em fibrocimento na cobertura;

Área de convivência:

- Manutenção na porta de correr;

Floreira em frente ao sanitário da área de convivência:

- Reposição de parte do meio-fio;

Piso do pátio:

- Regularização com nivelamento do piso no pátio com recolocação do piso cerâmico e reposição de peças danificadas;

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE

CAPS - CONVIVER
AVENIDA PRESIDENTE VARGAS Nº 688, BAIRRO VILA JUNÇÃO

REFORMA NO PRÉDIO DO CAPS CONVIVER

GPPE 06/2021

PLANTA BAIXA - TERREO
ESCALA PRANCHA

02/03

1/50

TATIANE SILVA DA SILVA
ENGENHEIRA CIVIL, OBRAS Nº 138.979/D

ZELIONARA PEREIRA BRANCO
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA SAÚDE