

Nº OPERAÇÃO	GESTOR PMRG	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE				OBJETO				
PROponente / TOMADOR PMRG		MUNICÍPIO / UF RIO GRANDE/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO BAIRRO GETÚLIO VARGAS				APELIDO DO EMPREENDIMENTO				
DATA BASE fev-19	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE				BDI 1 26,43%	BDI 2 26,43%	BDI 3 26,43%	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									87.333,62
1.			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS ELÉTRICAS					-	1.823,80
1.1.	COMP	01	NIVELAMENTO / ELEVACÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM	UNIDADE	16,00	58,96	BDI 1	74,54	1.192,64
1.2.	COMP	02	TAMPAS DE CONCRETO ARMADO 90X90X5cm	UNIDADE	4,00	85,57	BDI 1	108,19	432,76
1.3.	COMP	05	LIMPEZA CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA	UNIDADE	20,00	7,85	BDI 1	9,92	198,40
2.			SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS CAIXAS DE GORDURA					-	5.502,28
2.1.	COMP	14	LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA	UNIDADE	44,00	14,80	BDI 1	18,71	823,24
2.2.	COMP	06	INSTALAÇÃO DE SIFÃO	UNIDADE	44,00	26,73	BDI 1	33,79	1.486,76
2.3.	COMP	07	LIGAÇÃO DAS CAIXAS DE GORDURA	UNIDADE	12,00	144,00	BDI 1	182,06	2.184,72
2.4.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	1,50	421,34	BDI 1	532,70	799,05
2.5.	COMP	15	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M2	19,20	8,59	BDI 1	10,86	208,51
3.			REDE COLETORA DE ESGOTO					-	79.087,30
3.1.	COMP	03	LIMPEZA DAS CAIXAS DE INSPEÇÃO ESGOTO	UNIDADE	90,00	36,04	BDI 1	45,57	4.101,30
3.2.	COMP	08	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 80X80X120CM, REVESTIDA INTERNAMENTE (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2CM, COM TAMPA PRÉ MOLDADE DE CONCRETO 15MPA TIPO C- COM TAMPA DE INSPEÇÃO DE FERRO	UNIDADE	20,00	254,77	BDI 1	322,11	6.442,20
3.3.	SINAPI	91795	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	190,00	45,62	BDI 1	57,68	10.959,20
3.4.	SINAPI	91796	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM SUB-COLETOR AÉREO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	480,00	49,23	BDI 1	62,24	29.875,20
3.5.	COMP	02	TAMPAS DE CONCRETO ARMADO 90X90X5cm	UNIDADE	20,00	85,57	BDI 1	108,19	2.163,80
3.6.	COMP	10	TAMPAS DE INSPEÇÃO FERRO 20X20	UNIDADE	20,00	53,52	BDI 1	67,67	1.353,40
3.7.	COMP	11	RETIRADA E RELOCAÇÃO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS	M2	100,00	45,47	BDI 1	57,49	5.749,00
3.8.	COMP	13	DESOBSTRUÇÃO MECÂNICA TUBO ESGOTO	UNIDADE	20,00	43,90	BDI 1	55,50	1.110,00
3.9.	COMP	12	ABERTURA VALA	M3	141,00	62,14	BDI 1	78,56	11.076,96
3.10.	COMP	15	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO	M2	0,90	8,59	BDI 1	10,86	9,77
3.11.	COMP	09	REATERRO	M3	130,00	37,68	BDI 1	47,64	6.193,20
3.12.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	0,10	421,34	BDI 1	532,70	53,27
4.			LIGAÇÃO REDE PÚBLICA					-	920,24
4.1.	SINAPI	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	0,15	421,34	BDI 1	532,70	79,91
4.2.	comp	12	ABERTURA VALA	M3	1,80	62,14	BDI 1	78,56	141,41
4.3.	COMP	09	REATERRO	M3	1,60	37,68	BDI 1	47,64	76,22
4.4.	SINAPI	93357	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 4 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016	UN	2,00	246,26	BDI 1	311,35	622,70

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.