

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC - IPHAE

1. MUNICÍPIO : Rio Grande - centro
 DENOMINAÇÃO :
 ENDEREÇO : Benjamin Constant, Rua N.º119/125/133/149
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00057

3. TIPOLOGIA :
 6- Arquitetura Civil Privada

5 . USO ATUAL : Comércio
☐ DESOCUPADO ☐ RUINA

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 2
☐ PORÃO ☐ SOTÃO
☐ OUTROS

4. ENTORNO :
 HOMOGÊNEO DE EPOCA ☐
 HETEROGÊNEO ☒
 DESCARACTERIZADO ☐
 OBS. :
 Esquina

6 . FACHADA PRINCIPAL : DATAÇÃO :
 MATERIAL PREDOMINANTE : revestimento com pó de pedra

	Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS
Abertura						
JANELA		X	-	-	-	-
PORTA		X	-	-	-	-


8. COBERTURA :
 N.º DE ÁGUAS : -
 COM BEIRAL ☐
 COM PLATIBANDA ☒
 TELHA CANAL ☐
 TELHA FRANCESA ☐
 TELHA DE ZINCO ☐

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :

12. OBSERVAÇÕES :

Janelas com forma diferenciada no peitoril;
 Vitro no segundo pavimento;
 Esquina chanfrada com a presença de nicho no segundo pavimento;
 Pilastras circulares até uma determinada altura, passando depois a retangulares;
 Soleiras de pedra;
 Descaracterização das fachadas pela presença de cortinas de ferro e* toldos no pavimento térreo.

11. SITUAÇÃO :



14. LOCALIZAÇÃO :



13. FOTO :



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :
 No alinhamento predial

DATA : 23/04/2003

16. PESQUISADOR :Bernardo/Cássia/Tiago