

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC - IPHAE

1. MUNICÍPIO : Rio Grande - Centro
DENOMINAÇÃO :
ENDEREÇO : Garibaldi, Rua N.º555
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00170

3. TIPOLOGIA :

8- Arquitetura Mista

5 . USO ATUAL : Comércio

☐ DESOCUPADO ☐ RUINA

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 2

☐ PORÃO ☐ SOTÃO

☐ OUTROS

4. ENTORNO : OBS. :

HOMOGENEO DE EPOCA ☐

HETEROGÊNEO ☐

DESCARACTERIZADO ☒

Esquina

6 . FACHADA PRINCIPAL :

DATAÇÃO :

MATERIAL PREDOMINANTE : Alvenaria rebocada

Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS
Abertura					
JANELA	X	-	-	-	-
PORTA	-	-	X	-	-

8. COBERTURA :

N.º DE ÁGUAS : 4

COM BEIRAL ☐

COM PLATIBANDA ☒

TELHA CANAL ☐

TELHA FRANCESA ☐

TELHA DE ZINCO ☐

FIBROCIMENTO ☒

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :

12. OBSERVAÇÕES :

Esquina chanfrada, marcada pela presença de frontão com estátua,* compoteiras e balcão simples;

Platibanda vazada com compoteiras;

Janela do pavimento superior duas folhas com postigo e bandeira;* substituição de algumas aberturas originais por persianas de PVC;

Elementos decorativos em massa emolduram as esquadrias do* pavimento superior;

Fachada do pavimento térreo com frisos e soco;

No primeiro pavimento, presença de pilastras e cunhais da ordem* toscana, e no pavimento superior a ordem é coríntia;

Balcão simples e balcão corrido em aço forjado;

Anexo lateral

Descaracterização das esquadrias do pavimento térreo com substituição* das mesmas; aberturas e fechamentos de vãos com* alvenaria de tijolos: colocação de co

Colocação de toldo e propaganda;

11. SITUAÇÃO :



14. LOCALIZAÇÃO :



13. FOTO :



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :

No alinhamento predial

DATA : 16/05/2003

16. PESQUISADOR :Guilherme, Paulo Sérgio