

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC - IPHAE

1. MUNICÍPIO : Rio Grande - Centro
DENOMINAÇÃO : Santa Casa de Misericórdia
ENDEREÇO : Osório, Rua General N.º625
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00270

3. TIPOLOGIA :
2- Arquitetura Hospitalar

4. ENTORNO :
HOMOGENEO DE EPOCA ☐
HETEROGÊNEO ☒
DESCARACTERIZADO ☐
OBS. :
Ocupa todo o quarteirão

5 . USO ATUAL : Hospital
☐ DESOCUPADO ☐ RUINA

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 2
☐ PORÃO ☐ SOTÃO
☐ OUTROS

6 . FACHADA PRINCIPAL : DATAÇÃO : 1835

MATERIAL PREDOMINANTE : revestimento com pó de pedra

Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS
Abertura					
JANELA	-	-	X	-	X
PORTA	-	-	X	-	-

9. ESTRUTURA :

Portante - Alvenaria de tijolos


8. COBERTURA :
N.º DE ÁGUAS : -
COM BEIRAL ☐
COM PLATIBANDA ☒
TELHA CANAL ☐
TELHA FRANCESA ☒
TELHA DE ZINCO ☐
FIBROCIMENTO ☒

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :


12. OBSERVAÇÕES :

Platibanda cheia com frontão retilílo;
Esquadrias emolduradas com pedra e bandeiras em leque;
Presença de cunhais e pilastras de pedra da ordem dórica;
Embasamento em pedra;
Entrada principal marcada por escadaria em pedra;
Antecorpo avançado, 4 óculos e sacada balaustrada;
Enquadramento de pedra;
Descaracterização da fachada pela colocação de luminoso e* condicionador de ar; substituição de janelas originais por persianas;* colocação de grade; abertura de
Cúpula central retirada;

11. SITUAÇÃO :



14. LOCALIZAÇÃO :



13. FOTO :



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :
No alinhamento predial

DATA : 04/10/2003

16. PESQUISADOR :Bernardo, Cássia, Letícia