

**INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL**  
**GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC - IPHAE**

1. MUNICÍPIO : Rio Grande  
DENOMINAÇÃO :  
ENDEREÇO : Rheingantz, Avenida N.º66  
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00285

3. TIPOLOGIA :  
6- Arquitetura Civil Privada

5 . USO ATUAL : Residência  
☐ DESOCUPADO ☐ RUINA

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 2  
☐ PORÃO ☐ SOTÃO  
☐ OUTROS


4. ENTORNO :  
HOMOGENEO DE EPOCA ☐ OBS. :  
HETEROGÊNEO ☒  
DESCARACTERIZADO ☐ Faz parte do complexo Fábrica Rheingantz

|                                            |      |          |           |          |        |
|--------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|--------|
| 6 . FACHADA PRINCIPAL :                    |      |          | DATAÇÃO : |          |        |
| MATERIAL PREDOMINANTE : Alvenaria rebocada |      |          |           |          |        |
| Verga                                      | RETA | A. ABAT. | A.PLENO   | A.OGIVAL | OUTROS |
| Abertura                                   |      |          |           |          |        |
| JANELA                                     | X    | —        | —         | —        | —      |
| PORTA                                      | X    | —        | —         | —        | —      |

9. ESTRUTURA :  
Portante- Alvenaria de tijolos

8. COBERTURA :  
N.º DE ÁGUAS : 17  
COM BEIRAL ☒  
COM PLATIBANDA ☐  
TELHA CANAL ☐  
TELHA FRANCESA ☐  
TELHA DE ZINCO ☐  
CERÂMICA ☒

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :



12. OBSERVAÇÕES :  
Faz parte do conjunto de seis casas geminadas, nº60 ao nº70;  
Telhado compartilhado, com mansarda e trapeira;  
Porta principal com postigo de entrada e marquise de madeira;  
Janelas duas folhas de abrir com postigo;  
Muro de pedra com gradil de ferro, no alinhamento predial.



14. LOCALIZAÇÃO :



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :  
Recuo frontal

DATA : 29/04/2003

16. PESQUISADOR : Bernardo, Cássia