

**INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL**  
**MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL**  
**GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC - IPHAE**

1. MUNICÍPIO : Rio Grande  
 DENOMINAÇÃO : Grupo Escolar Comendador Rheingantz  
 ENDEREÇO : Rheingantz, Avenida N.º188  
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00321

3. TIPOLOGIA :  
 6- Arquitetura Civil Privada

4. ENTORNO :  
 HOMOGÊNEO DE EPOCA ☐  
 HETEROGÊNEO ☒  
 DESCARACTERIZADO ☐  
 OBS. :  
 Faz parte do complexo fábrica Rheingantz

5. USO ATUAL :  
☒ DESOCUPADO ☐ RUINA

7. N.º DE PAVIMENTOS : 1  
☒ PORÃO ☒ SOTÃO  
☐ OUTROS

6. FACHADA PRINCIPAL : DATAÇÃO : MCMXII  
 MATERIAL PREDOMINANTE : Alvenaria rebocada

| Verga    | RETA | A. ABAT. | A. PLENO | A. OGIVAL | OUTROS |
|----------|------|----------|----------|-----------|--------|
| Abertura |      |          |          |           |        |
| JANELA   | X    | -        | -        | -         | X      |
| PORTA    | X    | -        | -        | -         | -      |


9. ESTRUTURA :  
 Portante- Alvenaria de tijolos

8. COBERTURA :  
 N.º DE ÁGUAS : -  
 COM BEIRAL ☐  
 COM PLATIBANDA ☒  
 TELHA CANAL ☐  
 TELHA FRANCESA ☒  
 TELHA DE ZINCO ☐

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :

12. OBSERVAÇÕES :


Corpo central recuado com escadaria;  
 Óculo oval;  
 Frontão com volutas;  
 Colunas da ordem toscana, escadaria, frontão arredondado e pedestal\* marcam acesso principal;  
 Muro de pedra com gradil de ferro;  
 Parte do telhado desabou;  
 Esquadrias deterioradas.



13. FOTO :



14. LOCALIZAÇÃO :



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :  
 Isolada no lote

DATA : 29/04/2003

16. PESQUISADOR :Guilherme, Cássia