

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC -IPHAЕ

1. MUNICÍPIO : Rio Grande
DENOMINAÇÃO :
ENDEREÇO : Rheingantz, Avenida N.º201
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00329

3. TIPOLOGIA :
7- Arquitetura Rural ou Industrial

4. ENTORNO :		OBS. :
HOMOGENEO DE EPOCA	☒	Faz parte do complexo Rheingantz
HETEROGÊNEO	☐	
DESCARACTERIZADO	☐	

5. USO ATUAL :

☒ DESOCUPADO ☐ RUINA

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 1

☒ PORÃO	☐ SOTÃO
☐ OUTROS	

6 . FACHADA PRINCIPAL :		DATAÇÃO :			
MATERIAL PREDOMINANTE : Alvenaria rebocada					
Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS
Abertura					
JANELA	—	X	—	—	—
PORTA	—	X	—	—	—

9. ESTRUTURA :

Mista


8. COBERTURA :		TELHA CANAL	☐
N.º DE ÁGUAS : -		TELHA FRANCESA	☒
COM BEIRAL	☐	TELHA DE ZINCO	☐
COM PLATIBANDA	☒	FIBROCIMENTO	☒

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :

12. OBSERVAÇÕES :

Janelas de ferro;
Portas de madeira com duas folhas;
Óculos nas empenas,
Colocação de grades de ferro sobre mureta de alvenaria de tijolos, no alinhamento.

11. SITUAÇÃO :



Mapa de localização do terreno em São Paulo, Brasil. O terreno é destacado em vermelho e está situado entre a Rua Presidente Vargas e a Rua Presidente Vargas. O terreno é limitado pela Rua Presidente Vargas ao norte, pela Rua Presidente Vargas ao sul, pela Rua Presidente Vargas ao leste e pela Rua Presidente Vargas ao oeste. O terreno é limitado pela Rua Presidente Vargas ao norte, pela Rua Presidente Vargas ao sul, pela Rua Presidente Vargas ao leste e pela Rua Presidente Vargas ao oeste. O terreno é limitado pela Rua Presidente Vargas ao norte, pela Rua Presidente Vargas ao sul, pela Rua Presidente Vargas ao leste e pela Rua Presidente Vargas ao oeste.

13. FOTO :



14. LOCALIZAÇÃO :

An aerial photograph showing an industrial or commercial area. A red circle is drawn around a specific building or structure in the upper-middle part of the image. The area is filled with various buildings, some with corrugated metal roofs, and there are roads and parking lots visible. The image is somewhat blurry and has a slightly grainy texture.

15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :

Recuo de ajardinamento

DATA : 30/04/2003

16. PESQUISADOR : Cláudio, Cássia