

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC -IPHAÉ

1. MUNICÍPIO : Rio Grande
DENOMINAÇÃO :
ENDEREÇO : Rheingantz, Avenida N.º201
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00331

3. TIPOLOGIA :

7- Arquitetura Rural ou Industrial

4. ENTORNO :	OBS. :
HOMOGENEO DE EPOCA ☒	
HETEROGÊNEO ☐	
DESCARACTERIZADO ☐	

5. USO ATUAL : ☒ DESOCUPADO ☐ RUINA

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 1

☐ PORÃO	☐ SOTÃO
☐ OUTROS	

6 . FACHADA PRINCIPAL :	DATAÇÃO :																		
MATERIAL PREDOMINANTE : Alvenaria rebocada																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Verga</th> <th style="width: 15%;">RETA</th> <th style="width: 15%;">A. ABAT.</th> <th style="width: 15%;">A.PLENO</th> <th style="width: 15%;">A.OGIVAL</th> <th style="width: 15%;">OUTROS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JANELA</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> <tr> <td>PORTA</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">—</td> <td style="text-align: center;">—</td> </tr> </tbody> </table>	Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS	JANELA	X	—	—	—	—	PORTA	—	—	X	—	—	
Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS														
JANELA	X	—	—	—	—														
PORTA	—	—	X	—	—														

9. ESTRUTURA :

Mista

8. COBERTURA :		TELHA CANAL	☐
N.º DE ÁGUAS : 12		TELHA FRANCESA	☒
COM BEIRAL	☒	TELHA DE ZINCO	☒
COM PLATIBANDA	☐		☐

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :

12. OBSERVAÇÕES :

Telhados com shed;
Tubulação aparente;
Calçamento com paralelepípedo.

[illegible]

13. FOTO :

A black and white photograph showing a row of old, weathered buildings with gabled roofs. The buildings appear to be made of concrete or stone and are heavily overgrown with weeds and bushes. A dirt path or road runs along the front of the buildings. In the foreground, there are utility poles and wires. The overall scene suggests a neglected or abandoned industrial or urban area.

14. LOCALIZAÇÃO :

An aerial photograph showing a large industrial complex with numerous long, rectangular buildings. A red circle is drawn around one of the buildings in the lower right quadrant of the image, indicating its specific location within the facility. The surrounding area includes roads and some greenery.

15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :

Alinhamento predial

DATA : 07/05/2003

16. PESQUISADOR :Cássia