

INVENTÁRIO DO PATRIMÔNIO CULTURAL DO RIO GRANDE DO SUL
MINISTÉRIO DA CULTURA - IPHAN - 12º COORDENAÇÃO REGIONAL
GOVERNO DO ESTADO DO RS - SEDAC - IPHAE

1. MUNICÍPIO : Rio Grande - Centro
DENOMINAÇÃO :
ENDEREÇO : Vitorino, Rua General N.º382
☒ URBANO ☐ RURAL

2 PRS/03-0007.00434

3. TIPOLOGIA :
6- Arquitetura Civil Privada

5 . USO ATUAL : Residência
☐ DESOCUPADO ☐ RUINA

4. ENTORNO :
HOMOGENEO DE EPOCA ☐
HETEROGÊNEO ☒
DESCARACTERIZADO ☐
OBS. :

7 . N.º DE PAVIMENTOS : 1
☐ PORÃO ☐ SOTÃO
☐ OUTROS

6 . FACHADA PRINCIPAL :

DATAÇÃO :

MATERIAL PREDOMINANTE : Alvenaria rebocada


Verga	RETA	A. ABAT.	A.PLENO	A.OGIVAL	OUTROS
Abertura					
JANELA	X	—	—	—	—
PORTA	X	—	—	—	—

9. ESTRUTURA :
Portante - alvenaria de tijolos

8. COBERTURA :
N.º DE ÁGUAS : 2
COM BEIRAL ☒
COM PLATIBANDA ☐
TELHA CANAL ☐
TELHA FRANCESA ☐
TELHA DE ZINCO ☐
FIBROCIMENTO ☒

10. OUTROS ELEMENTOS EXTERNOS :

11. SITUAÇÃO :



12. OBSERVAÇÕES :

Janela guilhotina, vidro quadriculado com postigo;
Entrada principal com bandeira;
Porta principal substituída;
Apenas o beiral permaneceu com telha canal;

14. LOCALIZAÇÃO :



13. FOTO :



15. TRATAMENTO DA ÁREA EXTERNA :
No alinhamento predial

DATA : 20/10/2003

16. PESQUISADOR :Cássia