



INVENTÁRIO DE BENS CULTURAIS IMÓVEIS DO RIO GRANDE

Ficha Nº PRS/03-0007.00510

Localidade: Centro

Dados sobre a localização do Bem Inventariado:

Denominação:

Endereço: Vitorino, Rua Nº 666

Zona: Urbana ☒ Rural ☐

Uso Original / Atual: Residência / Residência

Desocupado ☐ Ruína ☐

Categoria:

Arquitetura Civil Privada

Nº Pavimentos: 2

Porão ☒ Sótão ☐

Outros

Foto (s):



Localização:



Estrutura:

Portante - alvenaria de tijolos

Estado de Conservação:

Excelente ☒ Bom ☐ Regular ☐Mau ☐ Péssimo ☐

Entorno:

Homogêneo de época ☐ Heterogêneo ☐Descaracterizado ☒

Observações:

Possui detalhes entalhados nas portas internas e externas, bem como detalhes nas ferragens das mesmas. Possui jardim de inverno com azulejos e vitrais originais.

Fachada Principal: Datação: 1928

Material predominante:

Verga Abertura	Reta	A. Abat.	A. Pleno	A.Ogival	Outros
Janela	X				
Porta	X				


Cobertura:

Nº Águas: 11 Telha Canal ☐ Outros:

Com Beiral X Telha Francesa X

Com Platibanda ☐ Telha Zinco ☐

Situação:



Responsável:
Ellen Scott Hood / Emanuelle Freitas

Data:
08/10/14